


# ***IROTEC***

## **MB-CXM W**


ケーブルクロスマシン専用ワイドフレーム




## パーツリスト

ご注意：完成した製品のナローフレームからワイドフレームに切り替える際は必ずウエイトスタックを外してから作業を行ってください。転倒の恐れがあり大変危険です。


| NO. | パーツ名       | 注意事項 | 数量 |
|-----|------------|------|----|
| 1   | ワイドトップフレーム |      | 1  |
| 2   | ワイドリアフレーム  |      | 2  |



① x1



② x2



◆初めての組み立ての場合

ケーブルクロスマシンのパーツNo13とワイドトップフレーム (1)  
 パーツNo7とワイドリアフレーム (2) を差し替えて組立を行ってください。

◆組み換えの場合

ケーブルクロスマシンの両サイドのウェイトスタックを一度外してから  
 No13とNo7を取り外し、上記と同じ内容で取り付けして下さい。

